

Flessibile

RISCHI

- Contatto con parti in movimento
- Utilizzo improprio della macchina
- Ustioni per contatto con parti calde
- Inalazione polveri
- Rumore
- Vibrazioni
- Proiezione di schegge e frammenti
- Presenza di collegamenti elettrici
- Avvio accidentale della macchina
- Incendio per produzione di scintille



DPI

- Calzature antinfortunistiche S3
- Guanti
- Occhiali
- Mascherina antipolvere
- Otoprotettori