

Manutenzione segnaletica orizzontale

RISCHI

- Incendio (vernice infiammabile)
- Investimento di persone o cose
- Movimentazione dei bidoni di vernice
- Inalazione vapori vernice
- Schizzi di vernice negli occhi



DPI

- Calzature antinfortunistiche S3
- Guanti
- Indumenti alta visibilità
- Occhiali protettivi
- Mascherina FFP2