

Mola abrasiva



RISCHI

- Contatto con parti in movimento
- Utilizzo improprio della macchina
- Ustioni per contatto con parti calde
- Inalazione polveri
- Rumore
- Vibrazioni
- Presenza di collegamenti elettrici
- Avvio accidentale della macchina
- Proiezione schegge e parti metalliche
- Rottura del disco abrasivo con proiezione di frammenti
- Incendio per produzione di scintille

DPI

- Calzature antinfortunistiche S3
- Guanti
- Occhiali
- Otoprotettori