

Saldatrice a elettrodi



RISCHI

- Utilizzo improprio della macchina
- Ustioni per contatto con parti calde
- Presenza di collegamenti elettrici
- Abbagliamento
- Incendio per proiezione di parti incandescenti

DPI

- Calzature antinfortunistiche S3
- Guanti
- Maschera da saldatore
- Grembiule da saldatore