

Bobcat



RISCHI

- Urti contro ostacoli durante le manovre
- Investimento di persone o cose
- Cadute e scivolamento in fase di salita e discesa
- Movimentazione del materiale
- Rumore
- Vibrazioni
- Polveri
- Ribaltamento
- Cedimenti o malfunzionamenti per guasto

DPI

- Casco
- Calzature antinfortunistiche S3
- Guanti
- Indumenti alta visibilità
- Mascherina antipolvere (se la lavorazione produce polveri)