

Tosasiepi



RISCHI

- Contatto con parti in movimento
- Utilizzo improprio della macchina
- Ustioni per contatto con parti calde
- Rumore
- Vibrazioni
- Avvio accidentale della macchina
- Proiezione oggetti e schegge
- Incendio o scoppio durante le operazioni di ricarica del carburante
- Strappi muscolari in fase di avvio della macchina

DPI

- Calzature antinfortunistiche S3
- Guanti
- Occhiali
- Otoprotettori