

Trivella



RISCHI

- Contatto con parti in movimento
- Utilizzo improprio della macchina
- Ustioni per contatto con parti calde
- Inalazione polveri
- Rumore
- Vibrazioni
- Avvio accidentale della macchina
- Proiezione oggetti e schegge
- Incendio o scoppio durante le operazioni di ricarica del carburante

DPI

- Calzature antinfortunistiche S3
- Guanti
- Otoprotettori
- Mascherina antipolvere